# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-109402

(43)Date of publication of application: 14.05.1988

(51)Int.CI.

G02B 5/00

(21)Application number: 61-256072

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

27.10.1986

(72)Inventor: TANETANI MOTOTAKA

MATSUMOTO AKIHIRO


MATSUI KANEKI

### (54) PREPARATION OF OPTICAL PHASE OPERATING PLATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily obtain an optical phase operating plate excellent in inside uniformity and reproducibility by superposing and stacking plural layers having different etching speeds respectively on a base and etching only the surface side layer having a high etching speed to form the optical phase operating part.

CONSTITUTION: Two or more laminated layers having different etching speeds respectively are stacked on the base 1 and then the surface side layer having a high etching speed is etched, so that the phase operation part controlled at its phase operating variable not by etching depth but by layer thickness. Namely, an Si3N4 film 3 is stacked on an SiO2 film 2 stacked on the glass base 1 by using plasma CVD method. Then the Si3N4 film 3 is worked like stripes consisting of W width and P pitch by using photorithography technique and etching technique. When the etching time is optimized, the processing can be comparatively easily controlled so that the Si3N4 film 3 can be completely removed and the SiO2 film 2 is not almost removed.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 109402

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月14日

G 02 B 5/00

Z-8708-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

光学位相操作板の作製方法 会発明の名称

> 願 昭61-256072 ②特

22出 願 昭61(1986)10月27日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 四発 明 谷 元

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 砂発 明 晃 弘 松 本

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 完 益 勿発

シャープ株式会社 ①出 願 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

邳代 理 弁理士 杉山 毅至 外1名

1. 発明の名称 光学位相操作板の作製方法

- 2. 特許請求の盃囲
  - 1. 基板上にエッチング速度の異なる複数の層を 重畳して堆積した後、エッチングによりエッチ ング速度の大たる表面側の層のみエッチング加 工して光学位相操作部を形成することを特徴と する光学位相操作板の作製方法。
  - 2 エッチング速度の大たる層を光学位相操作量 に対応した厚さに堆積させる特許請求の範囲第 1 項記載の光学位相操作板の作婴方法。
  - 3 互いのエッチング速度が約1対10である複 数の層を重優した特許請求の範囲第1項記載の 光学位相操作板の作製方法。
  - 4. 複数の扇をSiOg層とSi,N。層で構成 した特許請求の範囲第1項記載の光学位相換作 板の作製方法。
- 3. 発明の詳細な説明 く技術分野〉

本発明は光学位相を空間的に精密に制御するた めの光学位相操作板の作製方法に関する。 く従来技術〉

空間的に位相をシフトさせる位相シフター(位 相操作板)は光学部品として非常に重要であり、 光集積回路を構成する上で必要となるものである。 従来とのような位相シフターとしては、一般に第 2図に示すようを形状のものが用いられている。 この位相シフターは以下のように作製される。こ とでは光学位相を空間的に180°反転させる場 合について説明する。まずガラス基板(201) 上に所望のパターンを通常のホトリソグラフィ技 術を用いて形成する。ここではストライプ:W/ = 5 gm おきに位相を反転させるためのパターン を考える。次にフッ酸とフッ化アンモニウムと水 を混合したエッチング液を用いてエッチングを実 施する。このときエッチングの戻さ: d' につい

P03-0047 -DOWO-SE

04. 5.25

SEARCH REPORT

n': ガラス基板の屈折率 m = 0 . 1 . 2 . 3 . ……… 1:空気中での光の波長

を満たすように制御設定する。その後レジストを 有機洗浄により除去し、位相シフターとする。 く発明が解決しようとする問題点〉

以上のような従来の位相シフターにおいて位相シフト量の制御はエッチングの深さ: d'に依存しており、シフト量のばらつきは d'のばらつきは d'のばらつき d で対応する。しかし、エッチングでの面内均一性や再現性を高めるのは非常に難しく、高度かつ煩雑を工程が必要となる。他の従来案子としてガラス法が採用された素子があるが上述のエッチングの場合と同様にイオン交換の深さの制御が困難である。

#### く発明の目的〉

本発明は、上述の問題点を解決し比較的容易に 面内均一性及び再現性の良い光学位相操作板を得 ることのできる作製方法を提供することを目的と

n: Si, N, 膜(3)の屈折率 m = 0, 1, 2, 3, .......... . . . . .

を満たすように堆横時間及び堆積条件を制御する。その後、ホトリソグラフィ技術とエッチング技術を用いてSi,N。 膜(3)を幅:W、ピッチ:Pのストライプ状に加工する。このとき、エッチング剤としてはフッ酸:フッ化アンモニウム液=1:40 の溶液を用い、室温でエッチングする。このエッチング剤に対するスパッタ蒸着されたSiO、膜(2)のエッチングレート:R<sub>E</sub>(SiO<sub>2</sub>)とプラズマCVD法により堆積されたSi,N。膜(3)のエッチングレート:R<sub>E</sub>(Si,N。)の間には

 $R_E(Si_3N_4)$   $\geq$   $60R_E(SiO_2)$  · · · · · (3) たる関係がある。従ってエッチング時間を最適化することにより、 $Si_3N_4$  膜(3)を完全に除去しかつ $SiO_2$  膜(2)をほとんど除去しないように制御することは比較的容易になし得る。このようにして作製された位相シフターの位相シフト位はプッズマCVD法により堆積させた $Si_3N_4$  膜(3)の

するものであり、エッチング速度の大きざ異なる 2 増以上の機層体を基板上に堆積した後エッチン グ運度の大なる表面側の層をエッチング加工する ことにより、位相操作量をエッチング深さではな く層厚で制御した位相操作部を形成することを特 徴とする。

#### く実 施 例 >

第1図は本発明の1 実施例の説明に供する位相シッターの構造図である。以下、本案子の作製方法について説明する。厚さ100~200μm程度のガラス基板(1)上に高周波スパッタ蒸溶法を用い基板温度250℃にかいてSi0₂ 膜(2)の厚さ:d゚はエッチング剤に対してガラス基板(1)を保護するに十分であれば良い。ここではd゚=1500Åとした。次に、このSi0₂ 膜(2)上にプラズマCVD法を用いてSi₂№4 膜(3)を堆積させる。このSi₃№4 腹(3)の厚さ:d゚は

$$(n-1)d_3 = \frac{2m+1}{2} \lambda \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

厚さ:d, にのみ依存し前述の(2)式を満たす場合は180°だけ位相を反転させることができる。従来の第2図にかけるエッチング深さ:d'の均一性に比べてプラズマCVD法による堆積膜厚による堆積を回転させるという。またd。の類差を土2~3%に即してもできる。またd。の再現性に関してもアプラでである。またd。の再現性に関してもアプラでである。またができるとにより検知することができるため、最適度厚になるまで堆積又はき歩り良く良品を得ることができる。

上述のように作製された位相シフターは半導体レーザアレイ案子の180°位相モード発振光を0°位相モード発振光を0°位相モード化変換することができ、高出力レーザを得るために重要な要素となる。また、位相シフターに限らずホログラムをどのような光波と位相換作品との相互作用長を波長オーダで制御しなければならない光学位相換作板の作製においても本発明を適用することにより歩留りを向上させるこ

とができる。

本発明は上述の実施例に限らず以下に挙げた場合にも適用可能であり同様の効果が期待できる。

- (1) 光学位相操作板を概成する材料がSiO2やSi3N4以外にAl2O3、Mg2O5、ZrO2、Ta2O5、MgF2、TiO2などである場合、
- (2) 腹の作製方法が E C R プラズマ C V D 法、電子ビーム蒸療法、抵抗加熱蒸療法など他の方法を用いた場合、
- (3) エッチング剤がフッ酸果と異なる湿式のエッチング剤又はCF。がスやC&。 ガスなどのような乾式のエッチング剤を用いた場合、
- (4) 膜の組成が化学的平衡状態からずれた場合(例えばSiO2 やSi3NaをどがSiOx:0くXく2やSi3Ny:0くYく4になった場合)
- 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の1実施例の説明に供する位相 シフターの構造図である。

第2図は従来の位相シフターの構成を示す構成


図である。

1 ··· ガラス基板 2 ··· S i O z 膜 3 ··· S i z N 4 膜

代理人 井理士 杉 山 毅 至(他1名)



第1四



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	·
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.